

Mercedes detecta un fallo

EFE
Nueva York

El fabricante automovilístico alemán Mercedes-Benz ha retirado del mercado estadounidense 85.000 vehículos de ciertos modelos de su Clase C y E por problemas en la dirección.

La Administración Nacional de Seguridad en la Carretera (NHTSA, por su sigla en inglés) indica en su página web que se trata de modelos de la Clase C de 2010 y de versiones de la Clase E de 2010-2011, así como descapotables.

En su aviso indica que los sistemas de dirección podrían no funcionar "debido a una pérdida de fluido".

Ese problema podría hacer que el conductor tuviera un control reducido del vehículo en áreas como los aparcamientos, lo que incrementa el riesgo de choques y accidentes.